

MOTIVO : REPARACIONES (VARIOS)
DESCRIPCIÓN : REPARACION DE SENSOR DE LIMITE SUPERIOR BANDEJA DUPLICADORA SF5130 / COSTO DE SENSOR S/80.00 + SEPARADOR DE PAPEL S/35.00 + SERVICIO S/150.00 ---FACTURA PENDIENTE
PERSONAL : ERMITANIO TOMAS RODRIGUEZ ARGOMEDO
IMPORTE : 265.00
OBSERVACIÓN : REPARACION DE SENSOR DE LIMITE SUPERIOR BANDEJA DUPLICADORA SF5130 / COSTO DE SENSOR S/80.00 + SEPARADOR DE PAPEL S/35.00 + SERVICIO S/150.00 ---FACTURA PENDIENTE

TRUJILLO, 29 abril del 2025

Recibí conforme
ERMITANIO TOMAS RODRIGUEZ ARGOMEDO

VESALIUS S.A.C.
KETHERIN VIVIANA CELAY ROJAS

MOTIVO : REPARACIONES (VARIOS)
DESCRIPCIÓN : REPARACION DE SENSOR DE LIMITE SUPERIOR BANDEJA DUPLICADORA SF5130 / COSTO DE SENSOR S/80.00 + SEPARADOR DE PAPEL S/35.00 + SERVICIO S/150.00 ---FACTURA PENDIENTE
PERSONAL : ERMITANIO TOMAS RODRIGUEZ ARGOMEDO
IMPORTE : 265.00
OBSERVACIÓN : REPARACION DE SENSOR DE LIMITE SUPERIOR BANDEJA DUPLICADORA SF5130 / COSTO DE SENSOR S/80.00 + SEPARADOR DE PAPEL S/35.00 + SERVICIO S/150.00 ---FACTURA PENDIENTE

TRUJILLO, 29 abril del 2025

Recibí conforme
ERMITANIO TOMAS RODRIGUEZ ARGOMEDO

VESALIUS S.A.C.
KETHERIN VIVIANA CELAY ROJAS