

MOTIVO : REPARACIONES (VARIOS)
DESCRIPCIÓN : REPARACION DE FUGA DE AGUA EN BOMBA HIDRONEUMATICA INCLUIDO MATERIAL (ESPAÑA 163) - SEGUN FACTURA E001-48
PERSONAL : JOSE ESTEBAN URQUIZA ROJAS
IMPORTE : 69.60
OBSERVACIÓN : REPARACION DE FUGA DE AGUA EN BOMBA HIDRONEUMATICA INCLUIDO MATERIAL (ESPAÑA 163) - SEGUN FACTURA E001-48

TRUJILLO, 10 junio del 2024

Recibí conforme
JOSE ESTEBAN URQUIZA ROJAS

VESALIUS S.A.C.
KETHERIN VIVIANA CELAY ROJAS

MOTIVO : REPARACIONES (VARIOS)
DESCRIPCIÓN : REPARACION DE FUGA DE AGUA EN BOMBA HIDRONEUMATICA INCLUIDO MATERIAL (ESPAÑA 163) - SEGUN FACTURA E001-48
PERSONAL : JOSE ESTEBAN URQUIZA ROJAS
IMPORTE : 69.60
OBSERVACIÓN : REPARACION DE FUGA DE AGUA EN BOMBA HIDRONEUMATICA INCLUIDO MATERIAL (ESPAÑA 163) - SEGUN FACTURA E001-48

TRUJILLO, 10 junio del 2024

Recibí conforme
JOSE ESTEBAN URQUIZA ROJAS

VESALIUS S.A.C.
KETHERIN VIVIANA CELAY ROJAS